











GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE

ORDINANZA SPECIALE 17/2021 ART. 9 CO. 3
"INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO
DEL COMUNE DI ACCUMOLI"

SCHEDA EDIFICIO N. 012 Edifici adiacenti Palazzo Marini







esempio: A019_0000_00000_00), che la individua in maniera univoca.







1 – IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

UBICAZIONE									
Reg	ione				Provincia			Comune	
LAZ	ZIO				RIETI		ACCUMOLI		
		Frazione	/I ocal	ità					
	۸۲۲	UMOLI "(
	ACC	UNIOLI (LAPUL	JUGU					
DATI CATASTALI									
ID*	Fg.	P.lla	Sub	Cat.	Consistenza	Sup.Catastale	Piano	Via/Piazza	Civico
A019_39_279_001			1	C/2	88 M²	88 M²	Т	S. TOMMASI	-
A019_39_279_006			6	A/3	4,5 VANI	123 M ²	Т	S. TOMMASI	56
A019_39_279_007			7	A/3	5,5 VANI	-	1	S. TOMMASI	46
A019_39_279_009			9	A/3	1 VANI	91 M ²	2	S. TOMMASI	46
A019_39_279_011			11	A/3	1 VANI	46 M²	51	S. TOMMASI	-
A019_39_279_012			12	A/3	2 VANI	- 1	2	S. TOMMASI	-
A019_39_279_013			13	A/3	1,5 VANI	46 M²	2	S. TOMMASI	-
A019_39_279_015			15	C/2	22 M ²	33 M ²	T	S. TOMMASI	-
A019_39_279_017			17	C/2	12 M ²	21 M ²	T	S. TOMMASI	-
A019_39_279_018			18	C/2	81 M ²	105 M ²	Т	S. TOMMASI	-
A019_39_279_019	20	270	19	A/4	5,5 VANI	105 M ²	1	S. TOMMASI	-
A019_39_279_020	39	279	20	A/4	6 VANI	125 M ²	1	S. TOMMASI	-
A019_39_279_021			21	A/4	5 VANI	118 M²	2	S. TOMMASI	-
A019_39_279_022			22	A/4	6 VANI	127 M ²	2	S. TOMMASI	-
A019_39_279_024			24	A/3	5 VANI	124 M ²	1-2	S. TOMMASI	-
A019_39_279_025			25	A/3	3,5 VANI	76 M²	1-2	S. TOMMASI	-
A019_39_279_026			26	A/3	2 VANI	54 M ²	T	S. TOMMASI	-
A019_39_279_027			27	C/2	16 M ²	-	T	S. TOMMASI	50
A019_39_279_029			29	A/3	5,5 VANI	120 M ²	3	S. TOMMASI	-
A019_39_279_031			31	A/3	1 VANI	43 M ²	T	S. TOMMASI	-
A019_39_279_032			32	C/2	47 M ²	59 M²	T	S. TOMMASI	56
A019_39_279_033			33	A/3	9,5 VANI	227 M ²	T-1	S. TOMMASI	60-62
A019_39_283_000	39	283	-	A/3	7,5 VANI	153 M ²	S1-T-1-2	PIAVE	-
AGGREGATO									
		Deli	bera						

1.2 IDENTIFIC	CAZIONE PRO	OPRIETARI				
INTESTATARI						
ID*	Cognome	Nome	Nato/a a	il	Codice fiscale	Diritti e oneri reali
A019_39_279_001	VOLPETTI	Corrado	. %			
A019_39_279_006 A019_39_279_031 A019_39_279_032	ALLETTO	Maria Fabrizia				
A019_39_279_006 A019_39_279_031 A019_39_279_032	BELLATALLA	Alessandra	1			
A019_39_279_007 A019_39_279_024	TUCCI	Carolina				
A019_39_279_007	TUCCI	Leonardo				











ID*	Cognome	Nome	Nato/a a	il	Codice fiscale	Diritti e oneri reali
UTILIZZATORI <i>(Se d</i>	liversi dagli intest	taril				
	TOTATONE	FAULA				<u>'</u>
A019_39_283_000	TORRONE	PAOLA		,		.U
A019_39_279_033 A019_39_283_000	TORRONE	FRANCESCO				
A019_39_279_029 A019_39_279_033	TESTA	Bonaventura	Į.			
A019_39_279_027 A019_39_279_029	AMBROSI SACCONI CARFAGNA	Luigi	<u> </u>)
A019_39_279_027	AMBROSI SACCONI	Francesco Giuseppe		51 3		-
A019_39_279_024	POLICRITI	Maria Teresa	-)
1019_39_279_024 1019_39_279_024	BONAMICI	Cristiana Maria Toroca		5 - 10		
A019_39_279_013	DE SANTIS	Lina		1		
1019_39_279_013 1019_39_279_012						
1019_39_279_012 1019_39_279_013	BONAMICI	Maria Antonietta	-			5
019_39_279_011 019_39_279_021 019_39_279_025	BONAMICI	Walter)
A019_39_279_020 A019_39_279_025	20,1,11110	Serana				
A019_39_279_018	BONAMICI	Stefania				
019_39_279_011						
A019_39_279_026						
A019_39_279_025						
019_39_279_022	PAOLONI	Anna			1	1
A019_39_279_017	DA OL 33.11	Part Line			1	All may's 1/4 Guided 1
1019_39_279_015						
1019_39_279_028 1019_39_279_011						
A019_39_279_025 A019_39_279_026						
A019_39_279_022 A019_39_279_025		II .				
A019_39_279_017 A019_39_279_022	BONAMICI	Alessandro	А			!
1019_39_279_015 1019_39_279_017						
NO19_39_279_011						
A019_39_279_026						
A019_39_279_025		U_				
A019_39_279_022		20000000			I had been "general	in la sur a maring e e
A019_39_279_017	BONAMICI	Sara				
4019_39_279_015						
A019_39_279_011						
A019_39_279_025						
A019_39_279_019	BONAMICI	Assuntina	1			
A019_39_279_011	0.10					
	ORGANTINI	Liliana	- 			
A019_39_279_009	BONAMICI	Marina	ρ		-7	Z
A019_39_279_009	BONAMICI	Katia	F "401"		***	
A019_39_279_009	BONAMICI	Fabio	1,			
A019_39_279_007 A019_39_279_024	TUCCI	Mattia	-7.	-		· Paul Anti-
A019_39_279_024 A019_39_279_007					1	
A019_39_279_007	TUCCI	Ludovica				
1019 39 279 007 I						













2 – GESTIONE EMERGENZIALE E RICOSTRUZIONE

	***************************************	********************************			
2.1 SCHEDA AeD	ES(ai sensi dell'art. 1 c. :	5 lettera a) dell'OCDPo	C n. 422 del 16 dicembre 2016	6 e dell'art. 14 c. 2 lettere a)	ed f) del D.L. 189/2016)
☐ NON PRESENTE					
□ □PRESENTE	Scheda ID	Scheda n.	Data sopralluogo	Squadra Aei	DES Esito
A019_39_279	64902	002	27/10/17	1744	E-F
NO19_39_283	66916	001	12/01/17	1778	E-F
Note					
				Market 1 to 100	Anna () () () () () () () () () (
2.2 ORDINANZA I	DI INAGIBILITA		***************************************		***************************************
NON PRESENTE					
PRESENTE	Ordinanza n.	Data		T	
			<u> </u>		
Vote					
			**************************************	***************************************	
2.3SCHEDA DI VALI	UTAZIONE GTS	(per la messa i	n sicurezza post-sisri	na dei manufatti ed	lilizi)
TNON PRECENTE					
NON PRESENTE	C-1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		O-t-	D.//o.o.	
PRESENTE .019_39_279	Scheda di valuta	azione G.T.S. n.	Data		ggregato ella 279
019_39_283	-	•	27/11/17		ella 283
	03	3	21/01/18	Paruc	elia 283
Note					

2 / ODDINIANTA DI	DEMOLIZIONE	E (O DIMOZI	ONE MACEDIE	wasterson	
2.40RDINANZA DI	DEMOLIZIONE	E/O RIMOZI	ONE MACERIE		
NON NECESSARIA					
NON NECESSARIA NON PRESENTE					
NON FRESENTE ✓ PRESENTE	Ordinanza n.	Data		Contenuto	
∆ PRE3ENTE .019_39_279	54	15/02/18	⊠dem. parziale	dem. totale	☐rim. macerie
019_39_283	31	29/01/18	dem. parziale	dem. totale	⊠rim. macerie
Note: Ordinanza non es		23/01/10		dem. totale	Zymin. macene
vote. Ordinanza non e.	seguita				

	TIVO			······································	
2.5LIVELLO OPERA	TIVU				
☐ SI	□NO	☐ L1	☐ L2	☐ L3	⊠ L4
Note					2 24
AOCC.					
***************************************		***********************************		***************************************	
ם כ חוכטכדטו ידיי	ONE				
2.6 RICOSTRUZIO	JINE				
AGGREGATO					
☐ EDIFICIO SINGOLO					
☐ NON PERIMETRAT	0				











□ PERIMETRATO □ □ □ □ □ □ □ □ □	Delibera	Identificativo	
	n.40/2021	Accumoli 007 - A_AC_007	
CONSORZIO <i>(Solo se aggreg</i>	ato perimetrato)		
⊠ NON COSTITUITO	F		
☐ COSTITUITO	Identificativo	Codice fiscale	Quota
			,
MODIFICHE URBANISTICHE	DA PSR/PUA		
NESSUNA			
☐ DELOCALIZZAZIONE			
RICONFIGURAZIONE		Descrizione	<u>'</u>
CONTRIBUTO RICOSTRUZIO	NE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
☐ NON AMMESSO			
NON RICHIESTO ■			
RICHIESTO	Protocollo	Data	Importo
CONCESSO	Decreto	Data	Importo
MANIFESTAZIONE DI VOLON	JTA' a presentare la richiesta	di contributo sisma 2016	
☐ NON PRESENTATA			
☑ PRESENTATA	Codice identificativo	N° protocollo	Data
A1 10		9 H W	protocollazione
	MV-00001815	20821	01/07/21
Note			
233, 25			
			ACTION 100000044000000445000000000000000000000
3 – VINCOLI E TUTE	ILE .		
2.4 VINCOLLETUTEL			
3.1 VINCOLI E TUTEL	E .		
VINCOLI PAESAGGISTICO-M	ONUMENTALI		
Vincolo monumentale D.Lgs	42/2004 e s.m.i art.10 e s	s. 🔲 SI	□ NO
Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/200	04 e s.m.i art. 134 lett. c (ricognitiv	ri di piano) ⊠SI	□NO
Altro <i>(specificare)</i>		☐ SI	⊠ NO
BENI STORICO-CULTURALI-	MONUMENTALI E ELEMENT	I DI PREGIO INTERNI	
☐ NON PRESENTI			
□ DA ACCERTARE			
PRESENTI		Descrizione	
AUTODITAL			
AUTORITA' GIUDIZIARIA			T
NON PRESENTI			
☐ SEQUESTRO			
RESTRIZIONI		Descrizione	
Altro (cnacificara)		☐ SI	⊠ NO
Altro (specificare)		☐ 3I	













4 - STATO DELL'EDIFICIO

4.1 INFORMAZIONI SINTETICHE		
INTERVENTI PRECEDENTEMENTE ESEGUITI		
Messa in Sicurezza	⊠ SI	□ NO
Demolizione parziale	⊠ SI	□ NO
Demolizione totale	☐ SI	⊠ NO
MACERIE		
Presenza nel sedime	⊠ SI	□ NO
Presenza su suolo pubblico limitrofo	⊠ SI	□ NO
Presenza su suolo privato limitrofo	☐ SI	⊠ NO
Demolizione totale	☐ SI	⊠ NO
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA		
Con occupazione del sedime	⊠ SI	□ NO
Con occupazione del suolo pubblico limitrofo	☐ SI	⋈ NO
Con occupazione del suolo privato limitrofo	☐ SI	⊠ NO
PERICOLO DI ULTERIORI CROLLI		
All'interno del sedime	⊠ SI	□ NO
Sul suolo pubblico limitrofo	⊠ SI	□ NO
Sul suolo privato limitrofo	⊠ SI	□ NO
Note		

4.2 DESCRIZIONE

STATO, QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI

L'allontanamento delle macerie dalle zone adiacenti Palazzo Marini ed il successivo eventuale smontaggio controllato devono sottintendere l'installazione di opere provvisionali atte a garantire la stabilità degli edifici prospicienti, sia nella fase transitoria di rimozione delle macerie circostanti, attualmente aventi funzione di parziale stabilizzazione delle strutture, nonché nella fase successiva di smontaggio controllato. Può altresì essere prevista la graduale demolizione degli edifici non di pregio in concomitanza con la rimozione delle macerie addossate.











5 - INTERFERENZA ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE

5.1 INFORMAZIONI SINTETICHE		
IMPEDIMENTO ALL'UTILIZZO DI SPAZI PUBBLICI		
Per ingombro macerie	⊠ SI	□ NO
Per ingombro opere di messa in sicurezza	⊠ SI	□ NO
Per pericolo di crolli parziali	⊠ SI	□ NO
Altro (Specificare)	☐ SI	□NO
IMPEDIMENTO ALLA RICOSTRUZIONE ALTRI EDIFICI PRIVATI		
Per ingombro macerie	⊠ SI	□ NO
Per ingombro opere di messa in sicurezza	⊠ SI	□ NO
Per pericolo di crolli parziali	⊠ SI	□ NO
Altro (Specificare)	☐ SI	□ NO
INTERFERENZE CON OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE		
Interferenza diretta con le opere	⊠ SI	□ NO
Interferenza indiretta con i lavori	⊠ SI	□ NO
Interferenza con la cantierizzazione	⊠ SI	□ NO
Altro (Specificare)	☐ SI	□ NO
Note		
5.2 DESCRIZIONE		
ACCERTAMENTI E OSSERVAZIONI		

Descrizioni interferenze con attività di ricostruzione Impedimento per l'utilizzo di spazi pubblici Le macerie presenti e il pericolo di ulteriori crolli, anche dopo le rimozioni delle parti pericolanti di un primo piano di demolizione e puntellamento, impediscono l'utilizzo della strada su Via S.Tommasi. Le macerie presenti lungo tutta la strada coprono quasi tutto il piano terra del palazzo. Le aperture finestrate e il portale principale sono parzialmente coperti dalle macerie. La struttura provvisionale di sostegno di una parte del prospetto principale realizzato sul piano delle macerie. La presenza di macerie e il pericolo di ulteriori crolli costituiscono Impedimenti ricostruzione edifici privati impedimenti alla ricostruzione Interferenze con opere da realizzare Le macerie presenti lungo Via S. Tommasi impediscono sia la realizzazione delle opere pubbliche e sia quelle private.











6 - MODALITA' DI RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA

6.1 INFORMAZIONI SINTETIC	HE		
TIPOLOGIA DI INTERVENTO			
Messa in sicurezza di strutture		⊠ SI	□ NO
Salvaguardia elementi di pregio o oper	e d'arte interni	⊠ SI	□ NO
Smontaggio controllato		⊠ SI	□ NO
Demolizione parziale		⊠ SI	□ NO
Demolizione totale		☐ SI	⊠ NO
Note			
(0.1)			
6.2 DESCRIZIONE			
INTERVENTI DA ATTUARE			
Descrizione intervento proposto			
Intervento	Gli edifici oggetto dell'interver costituivano con esso un unico documentazione fotografica, la publica del pazzo Marini è stata quasi to non ha analoghi valori, ed è sos delle macerie e le opere provvisio impedimento e un L'intervento che si propone è la smaltimento delle macerie sot fabbricato facendo riemergere la	o blocco edilizio. Com parte di maggior intere talmente demolita. La stenuta da opere provv onali realizzate sulle ste ostacolo alla a rimozione dell'opera stostanti e la success	ne evidenziato dalla esse storico-artistico parte residua, quindi, risionali. La presenza esse costituiscono un a ricostruzione. provvisionale per lo iva demolizione del
Prescrizioni	Si specifica che la demolizio catastalmente identificato come dello stessi. In merito ambienti su sarà possibile demolire esclusiva cosi come rappresentato nella seguire. In particolare, la demo emergente sul versante meridio adiacenti (e al sottotetto super attenta conservazione, in vista ancora identificabili.	plla n.283, e limitatam uperstiti del palazzo Ma amente la parte superi specifica fotografia ir olizione è prevista in onale. Invece, in merit rstite), si sottolinea l'i	ente all'ultimo livello arini, si sottolinea che ore alla linea bianca, n documentazione a riferimento al corpo o agli altri ambienti mportanza della più
Recupero elementi di pregio esterni	Nelle operazioni di demolizione d strada di Via Tommasi, si conso della sagoma del palazzo Marini perimetrale, mentre, qualora sostegno sulla strada.	erveranno le opere pro i che sostengono il mu	ovvisionali all'interno iro di spina e il muro
Recupero elementi di pregio interni	L'intervento prevede il recupe rinvenuti e ritenuti significativi. Si valuteranno eventuali u		egio interni, qualora ere in corso di

demolizione/demolizione controllata/dismissione.











vuoto per pieno vuoto per pieno mc ton. mq m, ton. X 3773 X 520 X X 520 X </th <th colspan="2">Elementi da smontare</th> <th colspan="2">Puntell Impalcature amenti Metalliche</th> <th colspan="2">Macerie da rimuovere</th> <th colspan="2">emolizione Demolizione completa parziale</th> <th colspan="2">ID*</th>	Elementi da smontare		Puntell Impalcature amenti Metalliche		Macerie da rimuovere		emolizione Demolizione completa parziale		ID*	
5,1,5	ton.	n.	mq	mq	ton.			vuoto per pieno		
X 520						3773	X			
						520	X			
TOTALE 4293						4293			TOTALE	
nta									ote	













7 – ALLEGATI E SOTTOCRIZIONE

7.1 ALLEGATI		
ALLEGATI		
Inquadramento planimetrico	⊠ SI	□ NO
Stralcio Catastale	⊠ SI	□ NO
Documentazione fotografica	⊠ SI	□ NO
Disegni tecnici edificio	☐ SI	□ NO
Disegni tecnici interventi già realizzati	☐ SI	□ NO
Scheda Macerie redatta dalla Soprintendenza Territoriale del MIC	☐ SI	□ NO
Note		

7.2 SOTTOSCRIZIONE

Il Gruppo Tecnico di Valutazione opera in ragione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione del capoluogo di Accumoli, ai sensi dell'art. 9 co. 2 dell'Ordinanza Speciale n.17 del 15.07.2021 per la definizione di Programma di interventi di demolizione e di superamento delle opere di messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati che interferiscono direttamente o indirettamente con le attività di ricostruzione. Ai sensi dell'art. 9 co. 3 dell'Ordinanza sopra citata, il Gruppo Tecnico di Valutazione ha rilevato l'interesse pubblico alla rimozione degli impedimenti ed alla risoluzione delle interferenze indotte dai residui fabbricati o dalle macerie sulla ricostruzione del capoluogo, identificando l'edificio in oggetto che, con le proprie rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento impedisce o ostacola la ricostruzione del capoluogo, anche in relazione alla pericolosità di ulteriore crollo connessa al proprio stato di danno, o costituisce pericolo per la pubblica incolumità. Ha conseguentemente definito le modalità di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumità, mediante lavori di demolizione o smontaggio controllato, da prevedersi nel Programma pubblico da sottoporre al Consiglio Comunale.

L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio. La medesima sottoscrizione specificatamente da parte del personale MIC, fatte salve eventuali ulteriori valutazioni e prescrizioni, prima e durante i lavori, vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs..

	Num	Date
Sopralluoghi	12	01/02/2022
Amministrazione	Delegato	Firma
Struttura Commissario Sisma 2016	Arch. Tiziana Maria DEL ROIO	Wand of Jack
Struttura Commissario Sisma 2016	Ing. Giovanni STELLATO	halterna -
Soprintendenza ABAP	Arch. Gioacchino PIAZZA	P P
Regione Lazio	Geom. Moreno TUCCINI	The
USR Regione Lazio	Geol. Marco SPINAZZA	
Comune di Accumoli	Arch. Federico CAPRIOTTI	Marth
	Data	













7 – ALLEGATI E SOTTOCRIZIONE

7.1 ALLEGATI		
ALLEGATI		
Inquadramento planimetrico	⊠ SI	□ NO
Stralcio Catastale	⊠ SI	□ NO
Documentazione fotografica	⊠ SI	□ NO
Disegni tecnici edificio	☐ SI	□ NO
Disegni tecnici interventi già realizzati	☐ SI	□ NO
Scheda Macerie redatta dalla Soprintendenza Territoriale del MIC	☐ SI	□ NO
Note		

7.2 SOTTOSCRIZIONE

Il Gruppo Tecnico di Valutazione opera in ragione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione del capoluogo di Accumoli, ai sensi dell'art. 9 co. 2 dell'Ordinanza Speciale n.17 del 15.07.2021 per la definizione di Programma di interventi di demolizione e di superamento delle opere di messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati che interferiscono direttamente o indirettamente con le attività di ricostruzione. Ai sensi dell'art. 9 co. 3 dell'Ordinanza sopra citata, il Gruppo Tecnico di Valutazione ha rilevato l'interesse pubblico alla rimozione degli impedimenti ed alla risoluzione delle interferenze indotte dai residui fabbricati o dalle macerie sulla ricostruzione del capoluogo, identificando l'edificio in oggetto che, con le proprie rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento impedisce o ostacola la ricostruzione del capoluogo, anche in relazione alla pericolosità di ulteriore crollo connessa al proprio stato di danno, o costituisce pericolo per la pubblica incolumità. Ha conseguentemente definito le modalità di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumità, mediante lavori di demolizione o smontaggio controllato, da prevedersi nel Programma pubblico da sottoporre al Consiglio Comunale.

L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio. La medesima sottoscrizione specificatamente da parte del personale MIC, fatte salve eventuali ulteriori valutazioni e prescrizioni, prima e durante i lavori, vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs, considerando la suddetta "Scheda Macerie" in allegato quale parte integrante della stessa.

	Num	Date
Sopralluoghi	12	01/02/2022
Amministrazione	Delegato	Firma
Struttura Commissario Sisma 2016	Arch. Tiziana Maria DEL ROIO	Chand of Jos &C
Struttura Commissario Sisma 2016	Ing. Giovanni STELLATO	h. M. Mar
Soprintendenza ABAP	Arch. Gioacchino PIAZZA	111 - P
Regione Lazio	Geom. Moreno TUCCINI	T.M.
USR Regione Lazio	Geol. Marco SPINAZA	
Comune di Accumoli	Arch. Federico CAPRIOTTI	Yelvi
	Data	















ALLEGATI



3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





La documentazione fotografica evidenzia la parte demolita di Palazzo Marini















Opere provvisionali di sostegno delle strutture interne a palazzo Marini e sulla strada di Via Tommasi , Quest'ultima da rimuovere e procedere con la demolizione fino alla linea di demarcazione.