COMUNE DI ACCUMOLI

Data
Luglio 2021

Le Mole - Allegato 2 - Stato di Avanzamento Istanze di Ricostruzione

Descrizione

In questa tavola viene presentato lo stato di avanzamento delle istanze di ricostruzione presentate a seguito dei danneggiamenti dovuti al Sisma del 2016. Le istanze sono state divise per macro fasi di avanzamento, partendo dalla pre istruttoria fino ad arrivare alla conclusione dei lavori,e divise tra edifici singoli ed aggregati edilizi

0 2.500 5.000 cm

Legenda

Livello Operativo Presentato
Edificio da Delocalizzare

Pre Istanza
Edificio Singolo
Aggregato Edilizio

Progetto MUDE Danni Lievi (Ordinanza 4/8) Presentato
Edificio Singolo
Aggregato Edilizio

Progetto MUDE Danni Gravi (Ordinanza 13/19) Presentato
Edificio Singolo
Aggregato Edilizio

Decreto Emesso
Edificio Singolo
Aggregato Edilizio

Cantierizzato ed Inizio Lavori
Edificio Singolo
Aggregato Edilizio

Lavori Conclusi
Edificio Singolo
Aggregato Edilizio

Istanza Archiviata
Edificio Singolo
Aggregato Edilizio
Fabbricato Diruto
Chiesa
Edificio Pubblico
Edificio Agibile dopo il Sisma
Fabbricato non oggetto di Istanze di Riscostruzione
nn Id Planimetrico del fabbricato

Stato di Avanzamento delle Istanze di Ricostruzione





ANALISI DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE PRATICHE DI RICOSTRUZIONE	
Livello Operativo Presentato	*n. ---- Edifici Singoli*
	n. ---Aggregati Edilizi
Pre- Istanza	*n. ----- Edifici Singoli*
	n. 2 Aggregati Edilizi
Progetto MUDE Danni Lievi (Ordinanza 4-8) Presentato	*n. --- Edifici Singoli*
	n. ---Aggregati Edilizi
Progetto MUDE Danni Gravi (Ordinanza 13-19) Presentato	*n. ---- Edifici Singoli*
	n. ---Aggregati Edilizi
Ammesso a Contributo	*n. ---Edifici Singoli*
	n.--- Aggregati Edilizi
Cantierizzato ed Inizio Lavori	*n. ---- Edifici Singoli*
	n. -- Aggregati Edilizi
Lavori Conclusi	*n. -- Edifici Singoli*
	n. --- Aggregati Edilizi
Fabbricato Diruto	*n. ---- Edifici Singoli*
Chiesa	*n. ----- Edificio Singolo*
Edificio Agibile dopo il Sisma	*n. 2 Edifici Singoli*
Istanze Archiviate	*n. ---- Edifici Singoli*
Fabbricato non oggetto di Istanze di Ricostruzione	*n. 3 Edifici Singoli*
Edificio Pubblico	*n. ---- Edifici Singoli*

PROPOSTA AGGREGATO E/O EDIFICIO SINGOLO							IDENTIFICAZIONE CATASTALE		LIVELLO OPERATIVO				MUDE					STATO PRATICA		
ID	TIPOLOGIA	%	FRAZIONE	RICHIEDENTE	DCC APPROVAZIONE PROPOSTA AGGREGATO (n/del)	DENOMINAZIONE CONSORZIO	FG	PARTICELLA	ID	DATA RICHIESTA	DATA ESITO	ESITO	ID	DATA PRESENTAZIONE	ORD FINANZIAMENTO	DATA DECRETO	IMPORTO CONCESSO	STATO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI
LE MOLE 1	AGGREGATO	100	LE MOLE	GALLI ROBERTA		LE MOLE 1	39	184 (sub 2 e 3), 134 (sub 2), 406 (sub 1), 188 (sub 1-2),407 , 185 , 407										PRE ISTANZA		
LE MOLE 2	AGGREGATO	77,01	LE MOLE	GALLI ROBERTA			39	182										PRE ISTANZA		
LE MOLE 3	EDIFICIO AGIBILE DOPO IL SISMA	----	LE MOLE	----	----	----	39	612										AGIBILE		
LE MOLE 4	EDIFICIO AGIBILE DOPO IL SISMA	----	LE MOLE	----	----	----	39	197										AGIBILE		
LE MOLE 5	FABBRICATO NON OGGETO DI ISTANZE DI RICOSTRUZIONE	----	LE MOLE	----	----	----	39	194												
LE MOLE 6	FABBRICATO NON OGGETO DI ISTANZE DI RICOSTRUZIONE	----	LE MOLE	----	----	----	39	186												
LE MOLE 7	FABBRICATO NON OGGETO DI ISTANZE DI RICOSTRUZIONE	----	LE MOLE	----	----	----	39	187												